

# Mquina de coser / overlock Janome L 394

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 21 pzs

Nmero de ojales: 1 pz

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 11 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazo

Opciones de ajuste

Ajustes: Ajuste de la presin del pieDial de tensin del hilo

Prensatelas incluidas

Prensatelas con cremallera para hilvanarbisagras

Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Consumo de energa: 85 W

Regla en gabinete

Estuche rgido: rgido

Peso: 7.6 kg