

Termometro / barmetro TFA 401055

Destino: para sauna

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición: temperatura; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -20 °C

Mx. temperatura: 120 °C

Material de la caja: metal

Dimensiones: 120x120x37 mm