

# SAI Frime Office 600VA FOS600VAP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 2 min

Tiempo de cambio a batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 165 - 275 V

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 600 VA

Potencia de salida efectiva: 360 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada )

Frecuencia de salida: 50 Hz

Salidas reservadas: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladapilas: 1 ud

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Alarma audible

Fusible : automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 141x93x310 mm

Peso: 4,06 kg