

Multmetro Stanley FatMax FMHT82565-0

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin corriente resistencia

Características

Tipo de corriente: CC

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mn.: 200 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Tensin CA mx.: 600 V

Corriente CC mn.: 200000 μ A

CC corriente mx.: 10 A

Resistencia mn.: 200

Resistencia mx.: 2 M

Nmero mximo mostrado: 1999

Resolucin de pantalla: 3 1/2

Funciones y características

Funciones: prueba de diodos "continuidad" cadenas

Juego completo: batera Sonda de medicin

Generalidades

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xAAA