Multmetro Stanley FatMax FMHT82564-0

Dispositivo: Abrazadera

Tipo: Digital Medidas

Medidas: tensincorriente resistenciafrecuenciaciclo de trabajo

Caractersticas

Tipo de corriente: CA
Tipo de tensin: CC/CA
Tensin CC mn.: 6000 mV
Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de la medicin (V): 0,5 %

Tensin CA mx.: 600 V

CA mx.: 600 A

Resistencia mx.: 10 M

Nmero mximo mostrado: 1999 Tamao de visualizacin: 3 1/2 Funciones y caractersticas

Funciones: prueba de diodo"continuidad"circuitosdeteccin sin contacto (NCV)rango automtico

Juego completo: baterasondas de medicin

General

Retroiluminacin de la pantalla Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 3xAAA