

# Multmetro Stanley FatMax FMHT82564-0

Dispositivo: Abrazadera

Tipo: Digital

Medidas

Medidas: tensin corriente resistencia frecuencia ciclo de trabajo

Características

Tipo de corriente: CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mn.: 6000 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de la medicin (V): 0,5 %

Tensin CA mx.: 600 V

CA mx.: 600 A

Resistencia mx.: 10 M

Nmero mximo mostrado: 1999

Tamao de visualizacin: 3 1/2

Funciones y características

Funciones: prueba de diodo "continuidad" circuitos de deteccin sin contacto (NCV) rango automtico

Juego completo: bateras sondas de medicin

General

Retroiluminacin de la pantalla

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 3xAAA