

Mquina de coser / overlock Pfaff Expression 710

Tipo de mquina de coser: computarizada

Lanzadera: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 274 piezas

Nmero de bucles: 8 piezas

Longitud mxima de puntada: 6 mm

Ancho mximo de puntada: 9 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 12 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: bordado alfabetico marcha atrs plataforma de brazo enhebrador de agujas cortahilos costura sin pedal Posicin de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pie control de tensin del hilo estabilizador de fuerza de perforacin inferior alimentador limitador de velocidad levantador de prensatelas de rodilla

Prensatelas incluidas

Prensatelas: universal alimentador superior para cremalleras para costura invisible para coser botones para acolchados para ojales

Caractersticas generales

Pantalla

Crear tus propias puntadas

Conexin a PC: USB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 90W

especificaciones

Pantalla

Creacin de sus propias puntadas

Conexin a PC: USB

Fuente de alimentacin: red

Consumo de energa: 90W

especificaciones

Pantalla

Creacin de sus propias puntadas

Conexin a PC: USB

Fuente de alimentacin: red

Consumo de energa: 90W