Mquina de coser / overlock Brother HF 37

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki Nmero de puntadas: 36 piezas

Nmero de bucles: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 7 mm Velocidad de costura: 850sti/min

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazoenhebrador de agujacostura con aguja doble

Opciones de ajuste

Ajustes: Control de tensin del hiloDesconexin del alimentador inferior

Prensatelas incluidas

Pies con garras: universal para coser cremalleraspara coser botonespara hilvanarbisagras

Caractersticas generales

Potencia: Potencia

Consumo de energa: 51 W

Bolsa: Rgido

Dimensiones (AnxAlxP): 40,7x31x20 cm

Peso: 6,6 kg