

Tensimetro A&D UA-1100 AC

Tipo: automtico

Punto de medicin: brazo

Alimentacin: bateras/red

Bateras: 4xAA

Indicador de batera

Dimensiones del dispositivo: 140x60x105 mm

Rango de medicin de presin: 0 – 299 mm rt.

Rango de pulso: 40 - 180 lpm

Dimensiones del manguito: 22 – 37 cm

Grabacin: 90 uds

Funciones: medicin de la frecuencia cardaca; deteccin de arritmia; promedio clculo de presin; seal de error de medicin; apagado automtico; Escala de colores de la OMS

Conjunto completo: fuente de alimentacin; caso / caso; bateras