

entadas elctricas Bosch GSR 18-2-LI Plus + GWS 18-125

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro / GSR 18-2-LI Plus /; amoladora angular (amoladora) / GWS 18-125 V-LI /

Batera: 2 piezas; GBA 18V 2,0 Ah Professional; Bosch Professional 18 V; 18 V; 2 Ah

Indicador de nivel de batera:

Soporte de batera: deslizador

Cargador: adicionalmente incluido/AL 1820 CV/; bolsa