

# tas elctricas Bosch GSR 12V-15 + GSA 12V-14 + GLI

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador / GSR 12V- 15 /; sierra alternativa / GSA 12V-14 /;  
linterna / GLI 12V-80 /

Batera: 2 piezas; GBA 12 V 2,0 Ah Professional; Bosch Professional 12 V; 12 V; 2 Ah

Tiempo de carga: 45 min

Soporte de batera: Clip

Opcional incluido: cargador / GAL 1230 CV /; caja / L-BOXX 102 /