Lavadora de alta presin Makita HW112

Presin mxima: 120 bar Potencia: 1600 W

Caudal de agua: 370 l/h

T de agua de entrada mxima: 50 °C Manguera de alta presin: 5,5 m

Boquillas: ventilador; barro; cepillo de lavado

Funciones y caractersticas: Carrete de manguera HP; Ruedas de transporte; Toma de agua del tanque; Tanque de productos qumicos (espuma); Toma de productos qumicos del tanque; Agua

filtrante

Fuente de alimentacin: red (220 V) Motor de induccin (sin escobillas)

Cable de alimentacin: 6 m

Peso: 14,1 kg

Adicional Caractersticas de la lavadora de alta presin: la boquilla ajustable tiene un interruptor de

presin de chorro (baja/alta)