

# o de herramientas elctricas Milwaukee M18 FPP2A2-

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro destornillador / M18 FPD2 /; atornillador / M18 FID2 /

Batera: 2 piezas; M18 B5; Milwaukee M18; 18 V; 5 Ah

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera:

Montaje de batera: deslizante

Cargador: adicionalmente incluido / M12-18 FC /; caso / HD Box /