

uego de herramientas elctricas DeWALT DCK2062D2

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador/DKD709/; atornillador/DCF809 /

Batera: 2 piezas; DCB183; DeWALT 18 V XR; 18 V; 2 Ah

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera:

Soporte de batera: deslizante

Incluye adicionalmente: cargador/DCB115/; caja/DWST1-70703/