

Mquina de coser / overlock Brother RH 137

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 36 piezas

Nmero de bucles: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: reverse plataforma de brazo enhebrador de agujacortador de hilocostura con aguja doble

Opciones de ajuste

Ajuste: Dial de tensin del hilo

Incluido prensatelas

Pies: universales para coser cremalleras para coser botones para ojales

Generalidades especificaciones

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin

Bolsa: tela

Peso: 6,47 kg