

Termometro / barmetro Gefu 21870

Destino: hogar/horno/

Tipo de dispositivo: mecánica

Medicin: temperatura

Min. temperatura: 50 °C / 122 °F /

Mx. temperatura: 300 °C / 572 °F /

Material de la caja: metal

Dimensiones: 73x92x19 mm

Funciones y características adicionales de termometro/barmetro: Lazo para colgar