

# Termómetro/bármetro BRESSER Temeo Hygro Indikator

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro)

Máx. temperatura: 50 °C

Temperatura de confort:

Tipo de alimentación: baterías/1xCR2032/

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 45x58x13mm