

Mquina de coser / overlock Janome 1522

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones

Nmero de puntadas: 24 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 12 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: inversaplataforma de brazo enhebrador de aguja

Opciones de ajuste

Ajustes: ajustes presin del pie prensatelas control de tensin del hilo parada de alimentacin inferior
pies prensatelas incluidos

Prensa para cremalleras: universal para coser cremalleras para costuras decorativas para puntada invisible para coser botones para ojales

Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Consumo de energa: 60 W

Bolsa: tela

Peso: 6,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg