

Multmetro Accta AT-110

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensinresistencia capacitanciafrecuenciaciclo de trabajo

Caractersticas

Tipo de tensin: CC / CA

Tensin CC mn.: 400 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de medicin (V): 0,5 %

Tensin CA mn.: 400 mV

Tensin CA mx.: 600 V

Resistencia mn.: 400

Resistencia mx.: 40 M

Dimensiones de la pantalla: 55x43 mm

Nmero mximo mostrado: 3999

Capacidad de visualizacin : 3 3/4

Funciones y caractersticas

Funciones: Prueba de diodos "circuito de continuidad" RMS verdadero rango automtico apagado automtico

Contenido del paquete: bateras sondas de medicin estuche (bolsa)

General

Sondas fijas

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xAAA

Dimensiones: 145x80x28 mm

Peso: 180g