

# de herramientas elctricas Greenworks G40AB + GD4

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: motosierra, soplador-aspirador / GD40CS40, G40AB /

Batera: 2 piezas; G40B2; Greenworks 40V; 40V; 2 Ah

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Cargador adicionalmente incluido: /G40C/