## Iniciar cargador Armer ARM-SC6E

Tipo: cargador

Funciona con bateras: 12V; 24V

Mn. corriente de carga: 1 A Mx. corriente de carga: 6A Ajuste de corriente: automtico

Capacidad de carga de la batera: 1,2 - 160 Ah

Funciones y caractersticas: voltmetro; indicador de carga; recuperacin (desulfatacin); proteccin

contra sobrecarga; Prueba del estado de la batera ; Carga de batera de gel

Fuente de alimentacin: 220 V Longitud del cable 1,5 m

Dimensiones: 220x90x50 mm

Peso: 0,7 kg