

Mquina de coser / Overlock Brother FS 100WT

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 100 piezas

Nmero de bucles: 8 piezas

Velocidad de costura: 850sti/min

Funciones y caractersticas

Funciones: bordado alfabetico marcha atrs plataforma de brazo enhebrador de aguja costura sin pedal

Costura con aguja doble Posicin de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: disco de tensin del hilo corte de alimentacin inferior limitador de velocidad

Prensateles incluidas

Prensateles para cremalleras: universal overlock para coser cremalleras para ocultar puntadas para coser botones para acolchados para monogramas para ojales

Caractersticas generales

Pantalla

Retroiluminacin LED

Potencia: Alimentacin principal

Consumo de energa: 50W

Regla en gabinete

Mesa adicional

Caso: duro

Peso: 7,5 kg