

# Soldador ESAB Rogue ES 180i Pro

Tipo: inversor

Tipo de soldadura: arco manual (MMA); argn-arco (TIG)

Corriente de soldadura: constante

Tensin de entrada: 230V

Mn. voltaje de entrada: 195 V

Consumo de energia: 5,94 kW

Consumo de energia: 6 kVA

Tensin de circuito abierto: 78V

Mn. corriente de soldadura: 10 A / TIG MMA: 20 A /

Mx. corriente de soldadura: 180 A

Mx. corriente de soldadura (ciclo de trabajo 100%): 90 A

Frecuencia de arranque: 25 %

Mx. dimetro del electrodo: 4 mm

Opcional: arranque en caliente (Hot Start); proteccion atascada (Anti-Stick); reduccion de tensin x. X. (VRD); pantalla digital; conector de control remoto

Clase de proteccion (IP): 23

Clase de aislamiento: HCable portaelectrodos: 3 m

Cable de tierra : 3 m

Dimensiones (HxWxD): 264x153x403 mm

Peso: 8,4 kg