

# Termometro / barmetro Technoline WS 7060

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; temperatura exterior; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -50 °C / -58 °F /

Mx. temperatura: 50 °C / 122 °F /

Mantener min/max temperatura:

: Retroiluminación de la pantalla opcional

Tipo de alimentación: pilas/2xAAA/

Tipo de sensor externo: inalámbrico

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones 81x133x40 mm