

# Instrumentos eléctricos Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-50

Fuente de alimentación: batería

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador / GSR 18V-50 /; llave / GDX 18V-200 /

Batería: 2 piezas; GBA 18V 4.0Ah Professional; Bosch Professional 18 V; 18 V; 4 Ah

Tiempo de carga: 65 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Incluye adicionalmente: cargador / GAL 18V-40 /; caja