Mquina de coser / overlock Janome TC 1212

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tcnicos

Nmero de puntadas: 12 piezas Nmero de puntadas: 1 pieza Largo mximo de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 5 mm Caractersticas y caractersticas

Funciones: reverseplataforma de brazo

Opciones de ajuste

Ajustes: control de tensin del hilo

Prensatelas incluidas

Pies con garras: universalpara coser cremalleras

Caractersticas generales Alimentacin: Red elctrica Consumo de energa: 85 W