## **Soldador Kende MMA-200**

Tipo: inverter

Tipo de soldadura: arco manual (MMA)

Corriente de soldadura: constante

Tensin de entrada: 230 V Consumo de energa: 4,5 kW Tensin de circuito abierto: 75 V Mn. corriente de soldadura: 20 A Mx. corriente de soldadura: 200 A

Ciclos de arranque: 60 %

Mx. dimetro del electrodo: 4 mm

Opcional: arranque en caliente (Hot Start); antiadherente (Anti-Stick)

Clase de proteccin (IP): 21 Clase de aislamiento: H

Dimensiones (HxWxD): 150x90x220mm

Peso: 3 kg

Aparato: Modelo MMA-200C — estuche incluido