

Soldador Deca STAR 190E

Tipo: transformador

Tipo de soldadura: arco manual (MMA)

Corriente de soldadura: CA

Tensin de entrada: 230 V

Consumo de energia : 4 kW

Tensin de circuito abierto: 48 V

Mn. corriente de soldadura: 40 A

Mx. corriente de soldadura: 140 A

Mx. dimetro del electrodo: 3 mm

Dimensiones (HxWxD): 280x210x390 mm

Peso: 15 kg