

Soldador Deca STAR 270E

Tipo: transformador

Tipo de soldadura: arco manual (MMA)

Corriente de soldadura: variable

Tensin de entrada: 230 V / 400 V

Consumo de energia: 6 kW

Tensin sin carga: 49 V

Mn. corriente de soldadura: 30 A

Mx. corriente de soldadura: 200 A

Frecuencia de arranque: 10 %

Mx. dimetro del electrodo: 5 mm

Clase de proteccion (IP): 21

Dimensiones (HxWxD) : 310x260x440 mm

Peso: 21 kg