

Termometro / barmetro TFA 201081

Uso: domestico

Tipo de dispositivo: liquido

Medicin: temperatura; humedad (higmetro); presin atmosferica (barmetro)

Mn. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 40 °C

Opcional: despertador

Material de la caja: rbol