

Termometro / barmetro TFA 30.1043

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Mediciones: temperatura; temperatura exterior

Min. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 70 °C

Tipo de alimentación: baterías

Tipo de sensor externo: con cable

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 69x58x34 mm