

Termometro / barmetro TFA 30.1024

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; temperatura exterior

Min. temperatura: -50 °C

Mx. temperatura: 70 °C

Mantener min/max temperatura:

Tipo de alimentación: pilas

Tipo de sensor externo: con cable

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 110x70x20 mm