

# Termometro / barmetro TFA 451000

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición: temperatura; presión atmosférica (barmetro)

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material de la caja: madera

Dimensiones: 121x41x133 mm