

Termometro / barmetro TFA 452033

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición: temperatura; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material de la caja: metal

Dimensiones: 102x35x102 mm