

# Termometro / barmetro TFA 452028

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición de: temperatura; humedad (higrómetro)

Mn. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 118x39 mm