

# Cargador G.I.KRAFT GI35112

Tipo: cargador de arranque

Funciona con bateras: 12V; 24V

Corriente de arranque: 500A

Mn. corriente de carga: 11A

Mx. Corriente de carga: 50 A

Ajustes de corriente: 6

Caractersticas y funciones: ampermetro; proteccion contra sobrecarga

Fuente de alimentacin: 220/380 V

Consumo de energia : 1600 W

Longitud del cable: 3 m

Peso: 45 kg