

Cargador G.I.KRAFT GI35114

Tipo: cargador

Funciona con bateras: 12V; 24 V

Corriente de entrada: 1800 A/

Mn. corriente de carga: 20A

Mx. corriente de carga: 72A

Ajustes de corriente: 1

Capacidad de la batera integrada 60 Ah

Caractersticas y funciones: voltmetro; ampermetro; indicador de carga; proteccin contra sobrecarga; temporizador de carga rpida

Fuente de alimentacin: 220/380 V

Consumo de energia: 2500 W