

# Termometro / barmetro TFA 30.1037

Destino: domstico

Tipo de dispositivo: electrnico

Medicin: Temperatura

Min. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 70 °C

Mantener min/max temperatura:

Tipo de fuente de alimentacin: batera solar

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones 90x18x90 mm