

Termometro / barmetro TFA 30.1038

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: electrónico

Medición: temperatura exterior

Mn. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 70 °C

Mantener min/max temperatura

Tipo de energía: panel solar

Tipo de sensor externo: cable

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 90x18x90 mm