

Taladro / destornillador Makita HP331DSME

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1700 rpm

Impactos máximos: 25500 bpm

Torque: 30 Nm ajustable / 18 modos + perforación /

Caja de cambios: 2 velocidades

Número de velocidades: 2 / 450 / 1700 rpm /

Reversa: deslizador

Peso: uno.3 kg

Cartucho

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 10 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 21 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 10 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 8 mm

Funciones y características

Funciones: modo impacto freno motor luz de fondo

Contenido del paquete: caja (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida : 2 piezas

Plataforma de batería: Makita CXT

Batería voltaje: 12 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah

Baterías compatibles: BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de la batería: deslizante

Aspectos destacados del paquete: Modelo HP331DZ: suministrado sin batería, cargador ni estuche

Modelo HP331DSYE: incluye 2 baterías (1,5 Ah), cargador Modelo HP331DSA - Incluye 2 baterías

(2 Ah), cargador DC10SA y maletín Modelo HP331DWAE - Incluye 2 baterías (2 Ah), cargador

DC10WC y maletín Modelo HP331DSME - Incluye 2 baterías (4 Ah), cargador DC10SA y Maletín

HP331DWME - Incluye 2 baterías de 4 Ah, Cargador DC10WC y maletín de transporte Modelo

HP331DZ - viene sin batería, cargador y estuche Modelo HP331DSYE - incluye 2 baterías (1.5 Ah),

cargador DC10SA y estuche 2Ah), cargador DC10WC y estuche Modelo HP331DSME - incluye 2

baterías (4Ah), cargador DC10SA y estuche Modelo HP331DWME - incluye 2 baterías (4Ah),

cargador DC10WC y estuche Modelo HP331DZ - viene sin batería, cargador y estuche Modelo

HP331DSYE - incluye 2 bateras (1.5 Ah), cargador DC10SA y estuche 2Ah), cargador DC10WC y estucheModelo HP331DSME - incluye 2 bateras (4Ah), cargador DC10SA y estucheModelo HP331DWME - incluye 2 bateras (4Ah), cargador DC10WC y estucheCargador DC10WC y estucheModelo HP331DSME - Incluye 2 bateras (4Ah), cargador DC10SA y estucheModelo HP331DWME - Incluye 2 bateras (4Ah), cargador DC10WC y estucheCargador DC10WC y estucheModelo HP331DSME - Incluye 2 bateras (4Ah), cargador DC10SA y estucheModelo HP331DWME - Incluye 2 bateras (4Ah), cargador DC10WC y estuche