

Mquina de perforacin Metabo MAG 32

Tipo: magntico

Transmisin rotacional: engranaje

Control: manual

Caractersticas

Consumo de energia: 1000 W

Nmero de velocidades: 1

Nmero mximo de revoluciones: 700 rpm

Recorrido mximo del husillo (plumas): 160 mm

Dimensiones de la base: 90x189 mm

Fuerza de atraccin del imn: 12.25 kN

Mandril

Tipo de mandril: Weldon

Dimetro del mandril: 19 mm

Dimetro mximo de taladrado en metal: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin del cortador: 32 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: retroiluminacinrefrigeracin por agua (refrigerante)

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: red

Fuente de alimentacin: 220V

Opcional

Estuche

Peso: 11,9 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la mquina de perforacin:Longitud del cable de red - 5 m9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales de la mquina perforadora: Longitud del cable de alimentacin - 5 m9 kg

Caractersticas y capacidades adicionales de la mquina perforadora: Longitud del cable de alimentacin - 5 m