

Soldador G.I.KRAFT GI12111

Tipo: transformador

Tipo de soldadura: por puntos (SPOT); unilateral

Corriente de soldadura: constante

Tensin de entrada: 230 V

Consumo de energia: 2,2 kW

Mx. espesor de la pieza (SPOT): 2 mm

Pantalla digital: opcional; ruedas de transporte

Clase de aislamiento: H

Dimensiones (AlxAnxPr): 1550x600x920 mm

Peso: 80 kg