## Soldador G.I.KRAFT GI13111

Tipo: semiautomtico

Tipo de soldadura: semiautomtico (MIG/MAG)

Corriente de soldadura: constante

Tensin de entrada: 230V

Tensin de circuito abierto: 30 V Mn. corriente de soldadura: 35A Mx. corriente de soldadura: 200 A

Mx. corriente de soldadura (ciclo de trabajo 100 %): 140 A

Ciclos de arranque: 60 %

mn. dimetro del cable: 0,8 mm Mx. dimetro del hilo: 1,2 mm

Ruedas de transporte: opcionales

Ubicacin del carrete: funda interior (MIG/MAG): extrable Clase de proteccin (IP) : 21 Clase de aislamiento: H Cable de linterna: 2 m

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 720x630x830 mm

Peso: 74 kg