Multmetro UNI - T U T 502A

Dispositivo: probador de aislamiento (megaohmmetro)

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin resistenciaresistencia de aislamiento

Caractersticas

Tipo de tensin: CA

Tensin CA mn.: 30000 mV Tensin CA mx.: 750 V

Mx. nmero mostrado: 1999

Capacidad de visualizacin: 3 1/2

Conjunto completo: baterasondas de medicinestuche (bolsa)

General

Retroiluminacin de la pantalla

Alimentacin: batera Tipo de batera: 6xAA

Dimensiones: 150x100x71mm

Peso: 500 g

Modificaciones del modelo: