

Multmetro UNI-T UT511

Dispositivo: probador de aislamiento (megaohmmetro)

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin Corriente Resistencia de aislamiento

Caractersticas

Tipo de corriente: CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mx.: 1000 V

Tensin CA mx.: 750 V

CA mn: 400 μ A

Corriente CA mx: 10A

Mx.nmero mostrado: 9999

Capacidad de visualizacin: 4

Conjunto completo: batera sondas de medicincable de datos / USB /estuche (bolsa)

General

Retroiluminacin de la pantalla

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 8xC

Dimensiones: 202x155x94 mm

Peso: 2000 g