

# Multmetro Fluke 317

Dispositivo: Abrazadera

Tipo: Digital

Medidas

Medidas: tensin corriente resistencia

Características

Tipo de corriente: CC/CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de medicin (V): 1 %

Tensin CA mx.: 600 V

Corriente CC mx.: 600 A

Corriente CA mx.: 600A

Resistencia min: 400

Nmero mximo visualizado : 5999

Resolucin de pantalla: 3 5/6

Características y funciones

Funciones: "marcar" cadenas RMS verdadero

Paquetes: bateras sondas de medicin estuche (bolsa)

General

Retroiluminacin de la pantalla

Alimentacin: batera

Tipo de batera: 3xAAA

Dimensiones: 234x74x35 mm

Peso : 384 g

Modificaciones del modelo: Modelo 317 - sin funcin de medicin de frecuencia Modelo 319 - funcin de medicin de frecuencia