

Nivel / nivel / telmetro DeWALT DCE0811D1R

Tipo: Iser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 20 m

Rango de medicin (con receptor): 50 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 4 °

Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C

Caractersticas del Iser

Diodo emisin : 630 nm

Color Iser: rojo

Clase Iser: 2

Proyecciones verticales: 1

ngulo de escaneo (V): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de escaneo (hor.): 360 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo del compensador

General

Grado de proteccin IP: 65

Alimentacin: batera

Plataforma de batera: DeWALT 12V XR

Modelo de batera: DCB122

Bateras compatibles: DCB122, DCB123, DCB124, DCB125, DCB126, DCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateracargador

Peso : 4350 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE0811D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador y estuche incluidos Modelo DCE0811LR: adaptador de batera incluido, bateras (4 AA) y estucheModelo DCE0811NR - viene sin batera, cargador y estuchecargador y estuchecargador y estucheDCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateracargador

Peso: 4350 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE0811D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador y estuche incluidos Modelo DCE0811LR: adaptador para bateras incluido , bateras (4 AA) y estucheModelo DCE0811NR - enviado sin batera, cargador y estucheDCB127

Contenido del paquete: soporteestuche/cubiertabateracargador

Peso: 4350 g

Caractersticas del paquete: Modelo DCE0811D1R: batera de marca (Li-Ion, 10,8 V, 2 Ah), cargador y estuche incluidos Modelo DCE0811LR: adaptador para bateras incluido , bateras (4 AA)

y estucheModelo DCE0811NR - enviado sin batera, cargador y estuche