

Soldador Lukey 898

Dispositivo: Estacin de soldadura con soldador de contacto y pistola de aire caliente

Fuente de alimentacin: alimentacin (220 V)

Calefaccin: cermica

Especificaciones

Potencia: 750W

Mn. temperatura: 100 °C

Mx. temperatura: 480 °C

Funciones y caractersticas

Funciones: control de temperaturapantalla

Elementos incluidos: soporte extrableesponja

General

Dimensiones: 160x190x116 mm

Peso: 2700g