

# Soldador Lukey 852D Plus

Dispositivo: estacin de soldadura con soldador de contacto y pistola de aire caliente

Alimentacin: red (220V)

Calefaccin: cermica

## Caractersticas

Potencia: 350 W

Mn. temperatura: 100 °C

Mx. temperatura: 480 °C

## Funciones y caractersticas

Funciones: ajuste de temperaturapantalla

Juego completo: soporte extrable esponja

## General

Dimensiones: 187x135x245 mm

Peso: 4000g