

# Soldador Lukey 852D Plus FAN

Dispositivo: estacin de soldadura con soldador de contacto y pistola de aire caliente

Fuente de alimentacin: red (220 V)

Calefaccin: cermica

## Caractersticas

Potencia: 350 W

Mn. temperatura: 100 °C

Mx. temperatura: 480 °C

Funciones y caractersticas

Funciones: control de temperaturapantalla

Elementos incluidos: soporte extrable

## General

Dimensiones: 187x135x245 mm

Peso : 3800g